

Miljöplan

2018-01-01

Snapphanerallyt SM

Utöver vad som sägs i reglementena under G2 miljö och RY 0.2T, så gäller följande:

Probleminventering

Omfattning	Åtgärder före	Ansvarig	Åtgärder vid skada	Ansvarig
Bränslespill vid tankning i depå, el utanför depå på tankplats	Pressening Absol	Miljöchefen + tankpers	Torkas upp.	Servicepersonal i depå enl. RY 0.2T Tankpersonal vid Tankplats
Oljespill/läckage vid service i depå	Pressening Absol	Servicepers. Miljöchefen	Torkas/sugs upp.	Servicepersonalen enl. RY 0.2T
Bränsleläckage vid avkörning/rundslagn.	Absol/sågspån, Spade/skyffel Hink/tunna	Miljöchefen	Sanering: Asfalt:absol/sågspån Grus:Bortforsling	Miljöchefen efter rapport från SS/målfchef.
Oljeläckage vid avkörning/rundslagning	Se ovan.	Miljöchefen	Se ovan	Miljöchefen efter rapport från SS/målfchef.
Diverse delar från tävlingsbilarna	Miljögård (Om behov finns)	Miljöchefen		Servicepersonal enl. RY 0.2T
Allmänt skräp	Soptunnor	Miljöchefen	Plockas upp	Miljöchefen + HQ-personalen
Cigarettfimpar runt serveringen.	Askkoppar	Miljöchefen	Sopas upp	Miljöchefen + HQ-personalen

Kontakt tas före tävlingen med räddningstjänsten. Ansvarig: Säkerhetschefen